UNIDEN Bearcat UBC785XLT mit Butel ARC785 Software – hier Audioaufzeichnung

Problem:

Die Audioaufzeichnungsfunktion (in der Pro Version) kann bei Verwendung durch USB Adaptern nicht möglich sein.

Lösung:

Stellen Sie eine zusätzliche Verbindung zwischen Lautsprecherausgang Gerät und Line In Buchse am PC her.

(Gerät 3,5mm Klinke mono und PC 3,5mm Klinke stereo)

Eventuell geht auch der Rekorderausgang beim UBC785XLT, allerdings hat diese Buchse eine teilweise lange Ansprechverzögerung.

Wichtig: Achten Sie auf richtige Lautstärkeneinstellungen am Gerät und im PC! **Nicht** zu laut einstellen!!

Alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr auf Richtigkeit.